


MARGÅRDS MØLLE Å

Omrikt af Hedeselskabet/Odenses okt. 1990



Opmålt vandspejl
 Terrain i højre side
 Terrain i venstre side
 Dødsite punkt i tværsnittet

6 cm h RØRTILLØB
 10 cm v RØRTILLØB
 8 cm v RØRTILLØB

125 cm RØRUDLØB
 100 cm v SKALAPÆL

10 cm h RØRTILLØB

100 cm v SKALAPÆL

ÅBENT TILLØB

8 cm v RØRTILLØB

100 cm v SKALAPÆL

30 cm h RØRTILLØB

10 cm h RØRTILLØB

10 cm h RØRTILLØB

120 cm RØRINDLØB
 120 cm RØRUDLØB
 100 cm v SKALAPÆL
 30 cm h RØRTILLØB

10 cm h RØRTILLØB

125 cm RØRINDLØB

