




KRAGELUND MØLLE BÆK

Opmålt af Hedeselskabet/Odense, april 1990.



- Regulativmæssig bund
- - - - - Opmålt vandspejl
- Terrain i højre side
- Terrain i venstre side
- Dybeste punkt i tværprofil

Skala nr. 5



- Sandbund
- Sandbund m. sten
- Dyndbund m/u sand
- Grus-og stenbund
- Lerbund m/u sand