

An aerial photograph showing a coastal area. On the left, there is a body of water with a sandy beach. A yellow dashed line runs along the coastline, indicating a specific section of a dike. The land to the right of the dike is divided into agricultural fields and some buildings.

Bogense Kystdiger – Strækning 1

Øst og vest for Donnervej

Delstrækning 1

Diget er fundet tilstrækkeligt højt på strækningen, men det mangler en lermembran, som forbedrer digets stabilitet ved stormflod. Man vil derfor opleve, at diget renoveres med dette som formål.

Der mangler derudover enkelte reparationer af huller eller sammensynkninger.